Kalte Brandstelle

zu treffende Maßnahmen

Wenn nicht durch die Polizei gesperrt sind erste Maßnahmen zu treffen

- Brandstelle frühestens nach 1 Stunde betreten
- Verschleppung der Verschmutzung und Staubentwicklung vermeiden
- Schuhe auf nassen Tüchern abtreten

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

Nach dem Brand sind angekohlte und verrußte Einrichtungsgegenstände, Wandbekleidungen, Geräte, Leitungen, Brandschutt usw. vorhanden.

- Rauchniederschlag und Brandrückstände im gesamten Gebäude
- Schadstoffe: giftig und ätzend
- Die Reinigung und Sanierung des Gebäudes erfolgt mit Einmalanzügen inkl. Kapuze
- Schutzhandschuhe aus Leder-Textilkombination für Trockenarbeiten und Gummihandschuhe für Nassarbeiten verwenden
- Während der Arbeiten NICHT essen, trinken oder rauchen
- Die Entsorgung erfolgt getrennt nach Metallen, Holz, Papier, Schutt, Elektrogeräte und Sonderabfälle (Farben, Lösungsmittel, Batterien)

Quellenangabe

- Einsatzleiterhandbuch BF Kaiserslautern